

# PS-CONTROL 40

## ČTYŘNÁSOBNÝ STEJNOSMĚRNÝ ZDROJ



### POUŽITÍ

Zdroj je určen pro napájení průmyslových momentových šroubováků HIOS. Umožňuje současné napájení až čtyř šroubováků. Má indikaci připojení a klidového stavu šroubováků, chodu šroubováků a dosažení nastavených momentů. Pro konkrétní typ šroubováku je nutno odzkoušet jeho správnou funkci. Je vhodný zejména pro šroubováky HIOS řady CL a CLS.

### PŘEDNOSTI

1. Současné napájení čtyř šroubováků.
2. Příznivá cena.
3. Jednoduché ovládání.
4. Vysoká spolehlivost.
5. Mechanicky odolná konstrukce.
6. Indikace připojení a klidového stavu šroubováků, chodu šroubováků a dosažení nastavených momentů.

### PARAMETRY

Napájení	230 VAC $\pm$ 10 %, 50 Hz
Pracovní teplota	10 – 35 °C
Pracovní vlhkost vzduchu	< 85 % RH, nekondenzující
Rozměry	255 x 255 x 170 mm
Řízení rychlosti	Ne
Výstupní proud stálý	4 x 3 A
Výstupní proud špičkový	4 x 5 A
Indikace připojení a klidového stavu šroubováku	4 x zelená kontrolka
Indikace chodu	4 x žlutá kontrolka
Indikace dosažení nastaveného momentu	4 x červená kontrolka

### POPIS

Zdroj je konstrukčně řešen v masivní kovové krabici. Napájecí přívod, hlavní vypínač a jisticí prvek jsou na zadním panelu. Výstupní konektory a kontrolky indikace připojení, chodu a dosažení momentu šroubováku jsou umístěny na předním panelu. Výstupní napětí jsou stabilizovaná. Výstupní proudy jsou spínány tyristory.

### OZNAČENÍ

#### PS – Control 40